

**Anexa nr. 2 la HCL nr. .... / .....**

Nr. crt.	Nr. bloc	Tip	Date tehnice proiectate		
			Amprenta la sol - rezistență -m-	Regim înălțime -m-	Suprafata construita (mem. arhit.) -mp-
1	I 1	I 1	40,15x14,05 ; S=564,11	P+10E ; H=32,70	629,40
2	I 2	I 3	50,40x14,05 ; S=708,12	P+10E ; H=32,70	720,33
3	I 3	I 2	40,15x14,05 ; S=564,11	P+10E ; H=32,70	575,00
4	I 4	I 4	33,55x14,05 ; S=471,38	P+10E ; H=32,70	480,93
5	I 5	I 4	33,55x14,05 ; S=471,38	P+10E ; H=32,70	480,93
6	I 6	I 4	33,55x14,05 ; S=471,38	P+10E ; H=32,70	480,93
7	I 7	I 4	33,55x14,05 ; S=471,38	P+10E ; H=32,70	480,93
8	I 8	I 4	33,55x14,05 ; S=471,38	P+10E ; H=32,70	480,93
9	I 9	I	40,15x14,05 ; S=564,11	P+10E ; H=32,70	575,00
10	I 10	I 4a	33,55x14,05 ; S=471,38	P+10E ; H=32,70	480,93
11	I 11	I 2	40,15x14,05 ; S=564,11	P+10E ; H=32,70	575,00
12	I 12	I 3	50,4x14,05 ; S=708,12	P+10E ; H=32,70	720,33
13	I 13	I 2	40,15x14,05 ; S=564,11	P+10E ; H=32,70	575,00
14	L 1	L 1a	Corp 1 : 21,25x14,05 Corp 2 : 35,05x14,05 S=791,01	P+10E ; H=32,70	823,28
15	L 2	L 1b	Corp 1 : 21,25x14,05 Corp 2 : 35,05x14,05 S=791,01	P+10E ; H=32,70	823,28
16	L 3	La	Corp 1 : 21,25x14,05 Corp 2 : 35,05x14,05 S=791,01	P+10E ; H=32,70	818,00
17	L 4	L b	Corp 1 : 21,25x14,05 Corp 2 : 35,05x14,05 S=791,01	P+10E ; H=32,70	818,00
18	L 5	L 2a	Corp 1 : 21,25x14,05 Corp 2 : 35,05x14,05 S=791,01	P+10E ; H=32,70	818,00
19	L 6	L 2b	Corp 1 : 21,25x14,05 Corp 2 : 35,05x14,05 S=791,01	P+10E ; H=32,70	818,00

20	L 7	L c	Corp 1 : 21,25x14,05 Corp 2 : 35,05x14,05 S=791,01	P+10E ; H=32,70	818,00
21	L 8	Ld	Corp 1 : 21,25x14,05 Corp 2 : 35,05x14,05 S=791,01	P+10E ; H=32,70	818,00
22	L 9	La	Corp 1: 21,25x14,05 Corp 2 : 35,05x14,05 S=791,01	P+10E ; H=32,70	818,00
23	L 10	L b	Corp 1 : 21,25x14,05 Corp 2 : 35,05x14,05 S=791,01	P+10E ; H=32,70	818,00
<b>Total</b>			<b>14975,17 mp</b>		<b>15446,20 mp</b>

Nr. crt.	Nr. bloc	Tip	Stadiu fizic			Obs / Date TOPO, mp
			Nivel	Armatura	Beton	
1	11	11	Infrastructura radier	da	da	566,00
			Infrastructura grinzi de fundare	da	da	
			Infrastructura placa cota +0,00	-	-	
			Parter stalpi si pereti	da	da	
			Parter placa	da	da	
			Etaj 1 stalpi si pereti	da	da	
2	12	13	-	-	-	0,00
3	13	12	Infrastructura radier	da	da	585,00
			Infrastructura grinzi de fundare	da	-	
			Infrastructura placa cota +0,00	-	-	
			Parter stalpi si pereti	da	-	

4	14	14	Infrastructura radier	da	da	464,00
			Infrastructura grinzi de fundare	da	da	
			Infrastructura placa cota +0,00	da	da	
			Parter stalpi si pereti	da	da	
			Parter placa	da	da	
			Etaj 1 stalpi si pereti	da	da	
5	15	14	Infrastructura radier	da	da	463,00
			Infrastructura grinzi de fundare	da	da	
			Infrastructura placa cota +0,00	da	da	
			Parter stalpi si pereti	da	da	
			Parter placa	da	da	
			Etaj 1 stalpi si pereti	da	da	
6	16	14	Infrastructura radier	da	da	470,00
			Infrastructura grinzi de fundare	da	da	
			Infrastructura placa cota +0,00	da	da	
			Parter stalpi si pereti	da	da	
			Parter placa	da	da	
7	17	14	Infrastructura radier	da	da	470,00
			Infrastructura grinzi de fundare	da	da	
			Infrastructura placa cota +0,00	da	da	
			Parter stalpi si pereti	da	da	
			Parter placa	da	da	

8	I 8	I 4	Infrastructura radier	da	da	474,00
			Infrastructura grinzi de fundare	da	da	
			Infrastructura placa cota +0,00	da	da	
			Parter stalpi si pereti	da	da	
9	I 9	I	Infrastructura radier	da	da	567,00
			Infrastructura grinzi de fundare	da	da	
			Infrastructura placa cota +0,00	da	da	
10	I 10	I 4a	Infrastructura radier	da	da	470,00
			Infrastructura grinzi de fundare	parțial	-	
			Infrastructura placa cota +0,00	-	-	
			Parter stalpi si pereti	da	-	
11	I 11	I 2	Infrastructura radier	da	da	568,00
			Infrastructura grinzi de fundare	da	da	
12	I 12	I 3	-	-	-	0,00
13	I 13	I 2	Infrastructura radier	da	da	La poz. 23.
14	L 1 Corp 1	L1a	Infrastructura radier	da	da	304,00
			Infrastructura grinzi de fundare	da	da	
			Infrastructura placa cota +0,00	-	-	
			Parter stalpi si pereti	da	da	
			Parter placa	da	da	
			Etaj 1 stalpi si pereti	da	da	

	<b>L 1 Corp 2</b>		Infrastructura radier	da	da	<b>503,00</b>
			Infrastructura grinzi de fundare	da	da	
			Infrastructura placa cota +0,00	-	-	
			Parter stalpi si pereti	da	da	
			Parter placa	da	da	
			Etaj 1 stalpi si pereti	da	da	
<b>15</b>	<b>L 2 Corp 1</b>	<b>L1b</b>	Infrastructura radier	da	da	<b>292,00</b>
			Infrastructura grinzi de fundare	da	da	
			Infrastructura placa cota +0,00	-	-	
			Parter stalpi si pereti	da	da	
			Parter placa	da	da	
			Etaj 1 stalpi si pereti	da	da	
			Etaj 1 placa	da	da	
			Etaj 2 stalpi si pereti	da	da	
			Etaj 2 placa	da	da	
			Etaj 3 stalpi si pereti	da	da	
	Etaj 3 placa		da	da		
	Etaj 4 stalpi si pereti		da	da		
	Etaj 4 placa		da	da		
	Etaj 5 stalpi si pereti		da	da		
	Etaj 5 placa		da	da		
	Etaj 6 stalpi si pereti		da	da		
	<b>L 2 Corp 2</b>		Infrastructura radier	da	da	<b>498,00</b>
			Infrastructura grinzi de fundare	da	da	
			Infrastructura placa cota +0,00	-	-	
			Parter stalpi si pereti	da	da	
Parter placa		da	da			
Etaj 1 stalpi si pereti		da	da			
Etaj 1 placa		da	da			
Etaj 2 stalpi si pereti		da	da			
Etaj 2 placa		da	da			
Etaj 3 stalpi si pereti		da	da			
Etaj 3 placa	da	da				
Etaj 4 stalpi si pereti	da	da				
Etaj 4 placa	da	da				
Etaj 5 stalpi si pereti	da	da				
Etaj 5 placa	da	da				
Etaj 6 stalpi si pereti	da	da				

16	L 3 Corp 1	La	Infrastructura radier	da	da	319,00
	L 3 Corp 2		Infrastructura radier	da	da	
17	L 4 Corp 1	L b	Infrastructura radier	da	da	299,00
			Infrastructura grinzi de fundare	da	da	
			Infrastructura placa cota +0,00	-	-	
			Parter stalpi si pereti	da	-	
	L 4 Corp 2		Infrastructura radier	da	da	501,00
			Infrastructura grinzi de fundare	da	da	
			Infrastructura placa cota +0,00	-	-	
			Parter stalpi si pereti	parțial	-	
18	L 5 Corp 1	L 2a	Infrastructura radier	da	da	298,00
			Infrastructura grinzi de fundare	da	da	
			Infrastructura placa cota +0,00	-	-	
			Parter stalpi si pereti	da	-	
	L 5 Corp 2		Infrastructura radier	da	da	502,00
			Infrastructura grinzi de fundare	da	da	
			Infrastructura placa cota +0,00	-	-	
			Parter stalpi si pereti	da	-	
19	L 6 Corp 1	L 2b	Infrastructura radier	da	-	298,00
			Infrastructura grinzi de fundare	parțial	-	
			Infrastructura placa cota +0,00	-	-	
			Parter stalpi si pereti	da	-	

	<b>L6 Corp 2</b>		Infrastructura radier	da	da	<b>500,00</b>
			Infrastructura grinzi de fundare	parțial	-	
			Infrastructura placa cota +0,00	-	-	
			Parter stalpi si pereti	da	-	
<b>20</b>	<b>L 7 Corp 1</b>	<b>L c</b>	Infrastructura radier	da	da	<b>298,00</b>
			Infrastructura grinzi de fundare	da	da	
			Infrastructura placa cota +0,00	da	da	
			Parter stalpi si pereti	da	-	
	<b>L 7 Corp 2</b>		Infrastructura radier	da	da	<b>500,00</b>
			Infrastructura grinzi de fundare	da	da	
			Infrastructura placa cota +0,00	da	da	
			Parter stalpi si pereti	da	da	
			Parter placa	da	da	
			Etaj 1 stalpi si pereti	da	da	
<b>21</b>	<b>L 8 Corp 1</b>	<b>Ld</b>	Infrastructura radier	da	da	<b>302,00</b>
	<b>L 8 Corp 2</b>		Infrastructura radier	da	da	<b>508,00</b>
			Infrastructura grinzi de fundare	da	da	
<b>22</b>	<b>L 9 Corp 1 Corp 2</b>	<b>La</b>	Infrastructura radier	da	da	<b>2466,00 mp</b> total corpuri L9 <sub>1</sub> , L9 <sub>2</sub> , L10 <sub>1</sub> , L10 <sub>2</sub> și I 13
<b>23</b>	<b>L 10 corp 1 Corp 2</b>	<b>L b</b>	Infrastructura radier	da	da	
			<b>Total amprentă la sol</b>			<b>13214,00 mp</b>